

АКТ
Комплексного обследования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа № 10»

П. Усть-Кемь

«24» мая 2021 г.

Комиссия в составе:

- Ответственный по охране труда Мецлер В.В.
- Заведующий хозяйственной частью Симахина О.В.
- Ответственный за антитеррористическую защищённость Загурский А.А.

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», положением о пропускном и внутриобъектовом режимах МБОУ ЦО № 1, утвержденным приказом директора от 08.04.2019 № 473, в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в период их нахождения на территории и в здании МБОУ ЦО № 1, а также на основании письма Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности»

Обследованием установлено:

1. Краткая характеристика объекта:

Объект находится по адресу: п. Усть-Кемь, ул. Енисейская, 2 (дошкольная группа находится по адресу: п. Усть-Кемь, ул. Лазо, 5. Общая площадь территории 13868 м² (площадь территории дошкольной группы: 3008 м²), общая площадь здания 1622,4 м² (площадь здания дошкольной группы: 288,8 м²). Прилегающая территория огорожена забором с въездными воротами, имеется 3 калитки для прохода граждан. Объект работает 5 дней в неделю: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

С южной стороны расположена ул. Студенческая, с восточной – одна из калиток, ведущая к зданию больницы, с западной – ул. Енисейская, от которой идет главная дорога в школу. Вокруг объекта, кроме восточной стороны, множество жилых домов.

Назначение объекта:

Общеобразовательная деятельность

Максимальная посещаемость (может одновременно находиться людей)

Максимальная посещаемость 170 человек.

(расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.)

Объект расположен:

Школа расположена в одном отдельном здании, территория огорожена. В

помещениях расположены учебные классы, административные помещения, спортзал, столовая, актовый зал, подсобные помещения.

Количество зданий, отдельно стоящих помещений, вспомогательных и других строений, их этажность, наличие подвальных и чердачных помещений, размеры по периметру:

Отдельно стоящее здание: детский сад, являющийся структурным подразделением школы. На территории школы имеется спортивная площадка.

Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с режимными территориями и объектами:
отсутствуют

2. Инженерно-техническая укрепленность:

Территория школы ограждена забором общей протяженностью – 458 м. и высотой 1,7 м. Забор частично металлический, частично деревянный.

Имеются 1 ворота для въезда транспорта, 3 входа для прохода граждан.

Здание школы кирпичное. Имеется 6 эвакуационных выходов, которые закрываются запорными устройствами, имеют задвижки. Двери основного входа в здание металлические. Окна пластиковые.

Проход(проезд)на объект осуществляется:

Проезд транспорта осуществляется через главные ворота, находящиеся со стороны ул. Енисейской. Проход граждан на территорию школы осуществляется через 3 входа, открытых в рабочее время.

Наличие охранного освещения, обеспечивающего необходимые условия видимости территории объекта (состав освещения, тип, характеристика):

Имеется. Главный вход освещается двумя прожекторами.

Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта, их состояние и характеристика:

Ворота (запираемые на замок).

Уязвимыми местами являются:

Окна, двери.

3. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами охраны.

Вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранно-пожарной сигнализации:

На объекте установлена пожарная сигнализация, находящаяся в исправном состоянии.

Вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации, (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля) установленных на объекте:

На объекте установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников полиции, а также система радиовещания для оповещения персонала о ЧС.

Вид, тип, состояние и эксплуатация системы контроля и управления доступом (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля):

Отсутствует.

Вид, тип, состояние и эксплуатация системы охранного телевидения (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля):

Видеонаблюдение: 16 камер, расположенных как внутри здания, так и по его периметру. Запись с камер сохраняется на протяжении 21 дня.

Наличие и состояние автономной системы оповещения людей:

Отсутствует.

Наличие и состояние средств связи:

Имеются телефоны стационарные 2 шт.

Организация физической охраны:

Имеется. Охранную функцию выполняет вахтер. В нерабочее время – сторож.

Организация и состояние работы антитеррористической защищенности, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Разработаны инструкции по антитеррористической защищенности, утверждены директором, под роспись доведены до сотрудников. Имеются стенды, на которых представлена необходимая информация о правилах поведения при пожарной и террористической угрозах.

Выводы комиссии:

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте, территории, месте с массовым пребыванием людей (нужное подчеркнуть), а также с учетом степени опасности на объекте выявлены следующие недостатки:

Недостатки в антитеррористической защищенности:

1. Отсутствует система контроля управления доступом(турникеты);
2. Недостаточная освещенность периметра объекта;

Предложения комиссии:

Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости:

Заменить деревянные участки забора на цельнометаллические.

Установить систему контроля и управления доступом на объект.

Члены комиссии:

Мецлер В.В.

Симахина О.В.

Загурский А.А.